

## Izveštaj o obilasku i pregledu rudnika Blagojev Kamen

Dana 18. septembra 2001. godine izvršen je obilazak i pregled rudnika Blagojev Kamen. U obilasku i pregledu su učestvovali Predrag Dimovski, Bogoljub Vučković, Aleksandar Anđelković i Dragan Šrbac. Tom prilikom konstatovano je sledeće:

### Jama Brodica

Put do jame je prohodan i u dobrom stanju. Potrebno je očistiti pristup bunkeru za rudu od stare građe (manji trupci, nekoliko komada).

Niskop 272 -- 230 je potpuno potopljen. Nivo vode se nalazi na oko 10 m od početka niskopa (otprilike kod desetog rama podgrade počinje voda).

Potkop 272 je prohodan ali treba da se na pojedinim mestima pročisti i osigura od zarušavanja.

Transportno-prolazno okno TPO-1 je puno vode (voda se nalazi na oko 5 m ispod nivoa potkopa 272, a transportni deo okna je zapunjen, najverovatnije jalovinom, i nivo jalovine je na oko 2 m ispod nivoa potkopa 272).

Spoljni kolosek za transport rude i jalovine je u dobrom stanju. Potrebno je proveriti ga kompletno, pre eventualne upotrebe i otkloniti eventualne nedostatke. Na kraju koloseka za transport jalovine nije postavljen graničnik koji treba da spreči ispadanje vagona iz šina.

Bunker za rudu koji se nalazi spolja je pun. Ispod njega se nalaze dva točišta koja su neispravna (mehanički kvarovi). Potrebno je proveriti celu konstrukciju bunkera pre eventualne upotrebe i otkloniti moguće nedostatke.

### Jama Sveta Barbara

Prilikom obilaska prvo je pregledana svoznica. Ustanovljeno je da nije za upotrebu. Pre buduće upotrebe neophodno je izvršiti detaljan pregled i otkloniti sve nedostatke (mora se između ostalog osigurati kompletna lokacija vrha svoznice, montirati rešetka, dno svoznice mora da se kompletno popravi, itd.).

Kolosek do svoznice mora da se osigura podbijanjem (jer je potkopan) i da se niveliše.

Potkop 277 je na ulazu u manjoj meri zarušen, ali prohodan za ljude. Na oko 40 m od ulaza potkop je zatvoren velikom ruševinom. Potrebno je sve detaljno očistiti i osigurati novom podgradom. Potrebno je i ostalu podgradu proveriti i eventualno zameniti, jer je u vrlo lošem stanju.

Potkop 5 je zarušen na oko 20 m od ulaza u njega. Kolosek i ulaz u potkop su zarasli u šipražje tako da se mora raskrčiti i očistiti. I na samom ulazu u potkop postoje dve manje ruševine. Napominjemo da je u materijalu ruševine na ulazu pronađena palirska žica tako da osnovano sumnjamo da je zarušavanje potkopa 5 namerno izvršeno.

### Jama Grabova Reka

Pristupni put do jame Grabova Reka nije prohodan. U izveštaju Predraga Dimovskog od 31.08.2001. godine detaljnije je opisano stanje puta pa se u ovom izveštaju neće ponavljati.

Svoznica kod jame treba da se pregleda detaljno i da se po potrebi opravi. Točište svoznice je neispravno a mora se i pokriti svoznica zbog sprečavanja rasipanja rude. Na vrhu svoznice treba osigurati patos i staviti rešetku, itd.

Kolosek spolja mora se očistiti i nivelisati, kraj koloseka zaštititi.

Potkop 424 nije prohodan jer je na samom ulazu zarušen.

Potkop 455 nije prohodan jer je takođe, na samom ulazu zarušen.

Niskop 455-394 je prohodan i u dobrom stanju do raskrsnice sa hodnikom 424-5. Tu se nalazi voda na nivou otprilike do pola visine pomenutog hodnika. Podgradu u niskopu treba zameniti jer je u prilično lošem stanju.


#### Zaključak


Na osnovu uvida u stanje jamskih objekata konstatuje se sledeće:


1. Objekti pogona Blagojev Kamen su potpuno napušteni i ne obezbedeni.
2. Pristup jamama je nemoguć što zbog potopljenosti, što zbog zarušenosti objekata.
3. Obzirom na zatečeno stanje, utvrđeno je da se nije postupilo u skladu sa Zakonom o rudarstvu (članovi 45, 46, 47 i 48).
4. Obzirom na navode iz prethodnih tački, konstatovano je da je preduzeću naneta šteta nesavesnim upravljanjem pogonom i da je potrebno pozvati na odgovornost radnike koji su svojim rukovođenjem doveli rudnik u ovakvo stanje.
5. O svemu je potrebno obavestiti odmah rudarsku inspekciju i nadležno ministarstvo radi utvrđivanja odgovornosti pred nadležnim državnim organima i preduzimanja mera na sanaciji štete.


U Boru, 20.09.2001. godine

Podnosioci izveštaja:

1.   
Predrag Dimovski

2.   
Bogoljub Vučković

3.   
Aleksandar Andelković

4.   
Dragan Štrbac

x 2